

新源县湖南腾基电力安装有限公司新疆驰兴环保钢铁固废循环利用建设项目（一期）“6·19” 一般物体打击事故防范和整改措施 落实情况评估报告

2025 年 6 月 19 日 21 时 40 分许，新源县则克台镇阔克英村新疆驰兴环保钢铁固废循环利用建设项目（一期）工地，项目施工单位湖南腾基电力安装有限公司一名锚工在原料仓库内安装生产辅助设施使用螺纹钢撬棍对轨道钢进行翻面施工时，螺纹钢撬棍滑脱后顺势击中其头部，造成颅内出血，后经医院抢救无效死亡，直接经济损失 183.75 万元。事故发生后，新源县人民政府依法依规成立事故调查组开展调查，并于 2025 年 9 月 2 日批复结案。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4 号）规定，经新源县人民政府同意，新源县安全生产委员会和防灾减灾救灾委员会办公室（以下简称县安防办）成立由新源县应急管理局牵头，县公安局、工业园区、人社局及总工会组成的评估工作组，对新源县湖南腾基电力安装有限公司新疆驰兴环保钢铁固废循环利用建设项目（一期）“6·19”

一般物体打击事故（以下简称“6·19”事故）整改措施落实及责任追究情况开展现场评估。

总体看，“6·19”事故发生后，新源工业园区、住建局和兴钢镇人民政府深刻汲取事故惨痛教训，对照事故调查报告明确的处理意见、防范整改建议，全面压实属地、部门、企业三方安全生产职责。新源工业园区、住建局和属地乡镇，举一反三，针对全县建设项目施工场地开展全覆盖专项整治；涉事企业湖南腾基电力安装有限公司全面自查整改，配齐现场管理人员、加强员工教育培训、现场管控、隐患排查等安全管理。新源工业园区、相关部门和属地乡镇针对监管力量不足、专业能力偏弱，企业教育培训单一、现场管控存在漏洞等方面存在的短板弱项，进一步强化压实监管责任和企业主体责任，细化管控措施，强化特种作业、特殊作业全链条监管，常态化开展隐患排查治理，加大违法违规执法查处力度，补齐安全管理漏洞，切实筑牢安全生产防线。

一、责任追究落实情况

（一）行政处罚落实情况

1.对责任人员的行政处罚情况。

《事故调查报告》建议对3名责任人员给予罚款的行政处罚。

①新源县应急管理局已对涉事企业工程项目部项目经理谢某处以其2024年度年收入40%（即34866元）的罚款，罚款已足额收缴到位；②已对涉事企业工程项目部安全员郭某处以其2024年度年收入30%（即19772元）的罚款，暂停其安全员资格3

个月，罚款已足额收缴到位；③已对涉事企业工程项目部施工临时带班班长文某处以其 2024 年度年收入 30%（即 48050 元）的罚款，罚款已足额收缴到位。

2.对责任单位的行政处罚情况。

《事故调查报告》建议对 1 家责任单位实施行政处罚。新源县应急管理局已对湖南腾基电力安装有限公司作出 50 万元行政处罚的决定，该公司罚款已足额收缴到位。

（二）对相关部门的处理情况

《事故调查报告》建议对 2 个相关部门向党委作出书面检查。新源县兴钢镇党委已向新源县委作出书面检查；新源工业园区管委会已向新源县委作出书面检查。

二、事故防范和整改措施落实情况

（一）强化政治担当，牢固树立安全发展理念。始终将安全生产作为重大政治责任，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的使命担当。**一是健全责任体系，完善安全生产职责。**进一步完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，细化各级党委、政府、行业主管部门、监管部门的安全职责清单，明确责任边界，确保责任层层传导、落实到位。**二是强化思想引领，提高思想认识。**组织各级各部门召开安全生产专题会议，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，通报事故案例，深刻剖析事故原因，引导全体干部树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念，将防范化解安全风

险贯穿于各项工作全过程。三是**统筹部署推进，系统补齐安全管理短板**。将安全生产工作与经济社会发展同规划、同部署、同落实，在项目审批、园区建设、企业生产等各环节严把安全关，坚决杜绝重发展、轻安全的现象。新源工业园区、住建局和属地政府建立跨部门联合监督检查机制，对项目建设场地开展常态化督导检查，全面筑牢建设项目安全生产防线。

（二）强化行业监管职责，常态化开展专项整治。一是**全面排查建设项目，筑牢项目安全防线**。住建局联合新源工业园区、应急管理局、供电公司等部门，以“6·19”事故为深刻警示，对全县所有建设施工场地开展全覆盖隐患排查，重点排查施工单位资质、员工教育培训、特种作业人员持证、安全防护措施、现场违章作业、外包人员管理等突出隐患，对存在问题隐患督促整改，对违法违规行为依法立案查处，持续强化执法震慑效应。二是**签订安全管理协议，明确各方职责**。规范协议管理，督促园区管理单位、出租方与承租方、业主之间签订规范的安全生产管理协议，明确各方在安全管理、隐患排查、应急处置等方面的责任义务，构建“统一管理、各负其责、互相监督、共筑安全”的工作机制，避免出现安全责任真空。三是**常态化开展事故警示教育**。每年至少组织一次园区企业主要负责人、安全管理人员安全生产专题会议，安全部署安全生产工作，开展警示教育，通报“6·19”事故经过、事故成因及责任追究结果，组织观看安全生产事故警示教育片，督促企业举一反三、查漏补缺，全面优化现场安全管控措施。

（三）深刻汲取事故教训，推动企业安全生产主体责任落地见效。以事故为警示，督促建设项目施工企业深刻吸取教训，全面落实安全生产主体责任，补齐安全管理短板。**一是健全完善制度管理体系。**督促企业严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规，结合企业实际，健全完善全员安全生产责任制，明确从管理层到一线员工的安全职责，制定科学规范的安全生产管理制度和岗位安全操作规程，确保生产经营各环节有章可循。**二是全面风险辨识，建立管控清单。**指导企业开展全方位、全过程安全风险辨识工作，重点排查设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，建立风险清单，明确风险等级和管控措施，实现风险分级分类管控。**三是严格落实施工现场作业安全管控。**健全各方安全责任体系，强化进场人员安全教育交底与特种作业持证管理，规范现场分区布设、物料堆放及临时用电管理，对动火、高处、起重吊装等高风险作业严格执行作业票审批、专人监护制度，加强机械设备日常检查维保，常态化开展隐患排查整治闭环管理，从严查处各类违章行为，坚决防范生产安全事故发生。**四是加强员工教育培训，增强员工安全意识。**督促企业修订三级安全教育、在岗定期复训管理制度，制定详细的员工安全培训计划，开展岗前培训、岗中复训和应急演练，重点培训安全操作规程、隐患识别方法、应急处置技能等内容，增强员工安全意识和操作水平，督促员工严格按照规程操作。

三、评估核查发现主要问题

评估工作组通过资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查，发现属地监管部门仍存在管理不精细问题：

（一）属地监管存在薄弱环节。兴钢镇对辖区建设项目施工现场监管力量不足、专业能力偏弱，对项目安全技术交底、特种作业管控、高风险作业票证管理等关键环节检查不深入，隐患排查不够精准，跟踪督促整改力度不足，常态化安全监管压力传导不到位。

（二）企业安全管理仍存在短板。员工安全教育培训不到位，培训内容针对性不强，警示教育入脑入心不够；现场管控存在漏洞，作业现场安全交底不扎实、流于表面，现场负责人、监护人责任意识薄弱，对高处、交叉等易引发物体打击的危险作业巡查监督不持续，对作业人员不规范佩戴防护用品、物料随意堆放等隐患制止不及时，风险管控未落到作业一线。

四、工作建议

评估工作组对现场检查中发现的问题，已向新源工业园区、兴钢镇人民政府和有关部门现场反馈，并提出整改落实建议，要求逐项明确责任单位、限期整改，整改情况及时报县安防办。县安防办对整改情况进行督导核查，同时，提出以下意见建议。

（一）压紧压实监管责任，完善长效监管机制。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，健全部门协同、多方联动的安全管控体系，强化日常巡查督导、专项抽查和问题

闭环治理，紧盯项目高处作业、交叉作业等高风险环节，督促企业切实扛起安全生产主体责任，补齐安全教育培训、现场监护、安全技术交底等管理短板，常态化开展隐患排查整治和从业人员警示教育，从严查处各类违规作业行为，坚决防范同类物体打击事故重复发生，持续夯实建设领域安全基础，牢牢守住安全生产底线。

（二）持续深化风险隐患治理，全面夯实安全生产主体责任。

紧盯建筑施工高处作业、交叉作业、物料堆放等易诱发物体打击事故的重点部位和关键工序，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，细化隐患排查清单，严格落实“排查、登记、整改、复核、销号”闭环管理流程。督促企业严格落实现场安全技术交底、危险作业专人监护、进场人员安全教育培训等制度，强化一线班组日常安全管控，常态化开展安全警示教育，加大现场巡查力度，及时纠治不规范佩戴防护用品、工具物料随意放置等习惯性违章行为。推动安全责任层层传导至项目、班组、岗位，引导从业人员主动辨识风险、规范作业行为，从源头排查化解各类安全风险，切实把各项安全管控举措落到实处，有效防范物体打击等生产安全事故发生。

（三）持续深化事故举一反三，严防同类事故再次发生。以本次物体打击事故为鲜活警示案例，组织建设、施工、监理各方开展专题复盘剖析，深挖事故背后安全管理、现场监护、教育培训、技术交底等深层次根源问题，不局限于表面隐患整改。全面

开展同类型在建项目拉网式排查,对照事故暴露出的薄弱环节逐项对标自查,梳理风险清单、制定防控举措。常态化组织一线作业人员开展事故警示教育和安全实操培训,强化现场负责人、安全监护人履职管理,严格规范高处、交叉等高风险作业审批流程,及时整治习惯性违章行为,推动安全责任传导至每一个班组、每一名从业人员,做到查处一起事故、整治一片隐患、规范一个领域,从根本上堵塞安全管理漏洞,坚决守住安全生产底线。

新源县安全生产委员会和防灾减灾救灾委员会办公室

2026 年 8 月 31 日

