



# 新源县矿山地质恢复及草原植被恢复治理情况

## 验收意见表

|                |                                                                                                                    |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 矿山名称           | 新源县坎苏镇哈拉公盖砂石料矿                                                                                                     | 恢复单位 | 新源县卓硕商贸有限公司 |
| 矿山具体位置         | 坎苏镇哈阔克托别村                                                                                                          | 面积   | 168.4 亩     |
| 验收意见           | <p>经现场查验,已基本完成了恢复治理任务。同意通过验收,后期还要加强管护逐步提高草原植被盖度。</p>                                                               |      |             |
| 乡镇政府意见         | <p>签字 (盖章) <br/>2025年7月10日</p> |      |             |
| 伊犁州生态环境局新源分局意见 | <p>签字 (盖章) <br/>2025年7月10日</p>  |      |             |
| 县自然资源局意见       | <p>签字 (盖章) <br/>2025年7月10日</p>  |      |             |
| 县林业和草原局意见      | <p>签字 (盖章) <br/>2025年7月10日</p>  |      |             |